


## دستور PID - کنترل دما



هدف کنترل :

- تنظیم خودکار ( Auto tune ) پارامترهای ' PID ' کنترل ' توسط PLC برای کنترل دمای یک کوره در دمای 80 درجه سانتیگراد المان ها :


المان	عملکرد
M1	با فعال شدن این فلگ دستور PID اجرا می شود .
M1	با فعال شدن این فلگ ضرایب دستور PID به صورت خودکار تنظیم می شوند .
Y0	توسط این خروجی هیتر فعال می شود که به میزان پهنهای پالس GPWM روشن می ماند .
D0	فرمان صادر شده از دستور PID و نتیجه هیچ محاسبات در این رجیستر ذخیره می شود .
D10	دما می هدف در این رجیستر ذخیره می شود .
D11	مقادیر دما می محیط که توسط سنسور PT اندازه گیری شده است در این رجیستر ذخیره می شود .
D20	زمان کل یک سیکل دستور GPWM در این رجیستر ذخیره می شود .
D200	طول مدت زمان نمونه برداری ( TS ) بر حسب 10ms. هرچه این زمان کمتر باشد دستور PID سریعتر از مقادیر نمونه برداری شده استفاده می کند .

برنامه کنترل :




## طرز کار برنامه کنترلی :

- در این مثال از یک کارت DVP04PT-S برای اندازه گیری دمای یک کوره استفاده می شود و نتایج اندازه گیری دما به PLC منتقل می شود. در دستور PID برای کنترل دقیق و کمترین خطای باید پارامترهای ضریب تناسبی ، انتگرالی ، مشتق را به درستی انتخاب کنید در غیر این صورت با اجرای تنظیم خودکار پارامترهای 'PID کنترل' ، مناسب ترین تنظیمات برای ضرایب PID کنترل توسط PLC انتخاب می شود . بنابراین می توان دمای محیط تحت کنترل را با انحراف بسیار کم ( کم تر از 0.5 درجه سانتیگراد ) ثابت نگه داشت . با فعال کردن فلگ M0 و M1 توسط کاربر و اجرای دستور MOV و تنظیم مقدار ( K,3 = D204 ) کلیه پارامترهای PID کنترل به طور خورکار تنظیم می شود . پس از سپری شدن چند دقیقه پارامترهای PID تنظیم شده و اتوتیون تمام می شود . سپس توسط PLC ، مقدار D204 برابر K4 می شود . در این مددما به روش PID کنترل شده و این مددختص 'PID کنترل' دما و حفظ دمای کار در حد مطلوب با وجود اختشاشات و ... می باشد .
- با مقایسه می دمای اندازه گیری شده از محیط و دمای مطلوب PLC، به عنوان یک کنترل کننده برای تنظیم دمای محیط توسط روش PID اطلاعات را پردازش می کند و براساس میزان انحراف از دمای مطلوب فرمان لازم را صادر می کند . در دستور PID این فرمان در رجیستر D0 ذخیره می شود . مقدار D0 پنهانی پالس دستور GPWM را تعیین می کند . بنابراین با اجرای دستور GPWM خروجی Y0 پی ال سی با تابعیت از D0 فعال می شود . بنا براین روشن شدن هیتر در کوره کنترل می شود . بدین ترتیب دمای کوره در دمای مطلوب کنترل می شود .




- بلوک دیاگرام کنترل PID در شکل زیر دیده می شود :




بلوک دیاگرام کنترل PID

- به طور کلی تنظیم ضرایب کنترل PID مستلزم تجربه و آزمایش و در اجرا و کنترل پروسه می باشد . به جز روش اتوتیون که فقط برای کنترل دما است ، برای تنظیم پارامترهای  $K_I$  ،  $K_D$  کنترل PID در سایر پروسه ها باید گام های زیر را طی کرد :
- گام اول : مقدار  $K_I$  و  $K_D$  را 0 ، 5 ، 10 ، 15 یا 40 تنظیم کنید . منحنی های PV در شرایط مختلف در شکل زیر قابل مشاهده است :




- گام دوم : همانطور که در شکل دیده می شود در صورتیکه  $K_p = 40$  تنظیم کنیم ، در پاسخ سیستم فرجهش یا Overshoot زیاد خواهیم داشت که این مطلوب نیست . با انتخاب  $K_p = 20$  منحنی PV فرجهش نخواهد داشت و با وجود خطای حالت ماندگار به مقدار مطلوب نزدیک تر خواهد شد . اما چون تغییر ناگهانی و سریع پاسخ گذرا داریم پس این انتخاب نیز رد می شود . در صورتیکه  $K_p = 10$  تنظیم شود پاسخ سیستم کندر بوده و با وجود خطای حالت ماندگار به مقدار مطلوب نزدیک خواهد شد . در صورتیکه  $K_p = 5$  باشد پاسخ بسیار کند بوده و با خطای ماندگار به مقدار SV نمی رسد پس مناسب نمی باشد .
- گام سوم : با انتخاب  $K_I = 10$  باید  $K_D$  را از کوچک به بزرگ ( 8 تا 4 ، 2 ، 1 ) انتخاب کنید . به طور کلی  $K_I$  را باید بزرگتر از  $K_p$  انتخاب کرد و با انتخاب  $K_I$  مناسب خطای حالت ماندگار کاهش می یابد .  $K_D$  را از کوچک به بزرگ ( 0.01 ، 0.05 ، 0.1 ، 0.2 ) می توانید انتخاب کنید .  $K_D$  را از  $K_p$  10% بزرگتر انتخاب کرد با انتخاب  $K_D$  مناسب ، افتشاش های بزرگ خارجی با سرعت بالا کنترل و ثابتیت می شود . درنهایت منحنی PV و SV به صورت زیر خواهد شد .



همانطور که در شکل دیده می شود ، با تنظیم  $K_I$  و  $K_D$  سرعت پاسخ سیستم افزایش پیدا می کند و خطای حالت ماندگار نیز کاهش یافته و به مقدار مطلوب SV دست خواهیم یافت .

توجه : بایستی ضرایب PID را بنا به شرایط سیستم گرمایش (المنت ، روغن ، بخار) تنظیم و انتخاب نمود ، به طور کلی تنظیم مقادیر PID تا حدی تجربی هم می باشد .

مطابق شکل زیر پاسخ گذرای سیستم های کنترل ، غالبا قبل از رسیدن به حالت ماندگار نوسان میرا دارد . در ادامه به معرفی برخی از مشخصات پاسخ گذرای یک سیستم کنترل می پردازیم .



زمان صعود  $t_r$ : زمانی است که طول می کشد تا پاسخ از 10% به 90% مقدار نهایی اش برسد .  $t_r$  سرعت پاسخ را مشخص می کند .

زمان نشست  $t_s$ : زمانی است که طول می کشد تا منحنی پاسخ به محدوده‌ی معینی حول مقدار نهایی اش برسد و در آن محدوده باقی بماند .


**زمان اوج  $t_p$** : زمان لازم برای رسیدن به اولین فراجهش است .

در جدول زیر می توانید ارتباط و تاثیر پارامترهای 'PID' کنترل 'در مشخصات پاسخ را ببینید .


خطای حالت ماندگار	زمان نشست $t_s$	فراجهش	زمان صعود، $t_r$	
کاهش	تغییراندک	افزایش	کاهش	افزایش ضریب $K_P$
حذف	افزایش	افزایش	کاهش	افزایش ضریب $K_I$
تغییراندک	کاهش	کاهش	تغییر اندک	افزایش ضریب $K_D$

- در دستور PID چندین روش وجود دارد که با توجه به پروسه باید روش مناسب انتخاب شود . در این مثال از روش اتوتیون ( Auto tune ) یا تنظیم خودکار ضرایب PID استفاده شده است . دقت شود از این روش تنها در کنترل دما می توان استفاده کرد و برای کنترل سرعت و فشار نمی توان از اتوتیون PID استفاده کرد .
- برای کنترل دما ، در Delta PLC،  $K_P, K_I, K_D$  توسط PLC می توان پارامترهای 'PID' کنترل 'را اتوتیون کرد تا کلیه ضرایب  $K_P, K_I, K_D$  تنظیم شود . پس در کنترل دما دیگر نیازی به طی مراحل ذکر شده نمی باشد .
- در شکل های زیر می توانید نتایج بدست آمده از 'Auto tune' را برای دستیابی سریعتر و بهتر به دمای هدف  $80^{\circ}\text{C}$  را ببینید .

1. تنظیمات اولیه : مناسب ترین ضرایب برای کنترل PID دما انتخاب واجرا شده و در رجیسترهاي D200 ~ D219 ذخیره می شوند . مرحله تنظیم خودکار پارامترها و 'پاسخ گذرا ' در شکل زیر دیده می شود .



2. با استفاده از ضرایب  $K_P$ ,  $K_I$ ,  $K_D$  تنظیم شده منحنی کنترل دما به صورت زیر در خواهد آمد . همانطور که در شکل زیر دیده می شود کنترل PID دما پس از تنظیم خودکار و Auto tuning عملکرد بسیار خوبی دارد و دما در عرض 2 دقیقه به مقدار مطلوب می رسد .



- در این مثال در رجیستر D219~D200 پارامترهای دستور PID ذخیره می شود زیرا در قسمت S3 دستور PID رجیستر D200 به کار برده شد .
- همانطور که در ابتدای برنامه دیده می شود ، در رجیستر D200 زمان نمونه برداری دستور PID دقت برحسب 10ms و در رجیستر D20 زمان یک سیکل اجرای دستور GPWM دقت برحسب 1ms ذخیره می شود . طول این 2 مدت زمان باید برابر با هم تنظیم شود .
- زمان نمونه برداری دستور PID باید 2 برابر زمان نمونه برداری از مقدار کمیت ( PV ) باشد و معمولاً بین 6 ~ 2 ثانیه تنظیم می شود .
- در دستور PID , 16 بیتی در قسمت S3 , 20 رجیستر اشغال می شود ، در جدول زیر در مورد این که در هر رجیستر چه پارامتری وجود دارد توضیح داده شده است :

• دستور 16 بیتی : PID

PID	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	D
-----	----------------	----------------	----------------	---

S<sub>1</sub> → تنظیم مقدار مطلوب (SV)

S<sub>2</sub> → مقدار اندازه گیری شده از محیط (PV)

پارامترهای دستور PID که باید تنظیم شوند در 20 رجیستر ذخیره می شوند که شماره اولین رجیستر در این قسمت مشخص می شود، در جدول موجود در آخر این مثال این پارامترها توضیح داده شده اند.

D → مقدار خروجی دستور PID و نتیجه ی محاسبات

شماره	عملکرد	رُج	توضیحات
(S <sub>1</sub> ) +0:	زمان نموده برداری (T <sub>S</sub> ) (unit: 10ms)	1~2,000 (unit: 10ms)	اگر T <sub>S</sub> کمتر از زمان پیکار اسکن برنامه باشد دستور PID فقط برای پیکار اسکن برنامه اجرا می شود اگر T <sub>S</sub> = 0 دستور PID اجرا نمی شود بلایاً کمترین زمان T <sub>S</sub> باید بیشتر از زمان اسکن برنامه باشد
(S <sub>1</sub> ) +1:	ضرب تنسی (K <sub>P</sub> )	0~30,000 (%)	در مد اوتونیون توسط PLC تنظیم می شود
(S <sub>1</sub> ) +2:	ضرب انگرالی (K <sub>I</sub> )	0~30,000 (%)	
(S <sub>1</sub> ) +3:	ضرب مشتق (K <sub>D</sub> )	-3,000~30,000 (%)	
(S <sub>1</sub> ) +4:	کنترل اتوماتیک (DIR)	0: 1: 2: 3: 4: 5: 7: 8:	کنترل اتوماتیک (E = SV - PV) کنترل مستقیم (E = PV - SV) کنترل معکوس تغییر دما با تکمیل تنظیم پارامترهای K <sub>P</sub> , K <sub>I</sub> و K <sub>D</sub> تغییر می کند در دستور TT بینی این قابلیت وجود ندارد این قسمت منحصر برای کنترل دما می باشد و در دستور YY بینی استفاده نمی شود ( با تعیین حد بالا و یا پسین ضرب انگرال ) کنترل اتوماتیک قابل استفاده در مدل های SV_V1.2 / EH2_V1.2 / SA / SA V1.8 و مدل های بالاتر کاربر می تواند مقدار MV را خودش به دلخواه تنظیم کند : 1: کنترل دستی : 7 و آکومولاتور ضرب انگرال در کنترل PID مطابق با میزان خط افزایش پیدا می کند در شرایطی که پاسخ سیستم خیلی کند است از این روش می توان استفاده کرد کاربر می تواند مقدار MV را خودش به دلخواه تنظیم کند : 2: کنترل دستی : 8 و افزایش آکومولاتور ضرب انگرال در کنترل PID متوقف می شود پس از آن که مد کنترل اتوماتیک شد (مد کنترل 5) خروجی PID متناسب با آکومولاتور ضرب انگرال بر حسب آخرین MV خواهد شد

<b>S3 +5:</b>	حد خطای مجاز	0~32,767	مثال: در صورتیکه <b>S3 +5</b> به مقدار 4 تنظیم شود اگر مقدار خروجی $E=SV-PV$ بیشتر از 1000 باشد که از رابطه $E=SV-PV$ بین 4 تا 4- باشد دستور PID برای اصلاح خطأ اجرا نمی گردد
<b>S3 +6:</b>	حد بالای خروجی تابع (MV)	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه <b>S3 +6</b> به مقدار 1000 تنظیم شود اگر مقدار خروجی MV بیشتر از 1000 باشد خروجی 1000 می شود مقدار <b>S3 +6</b> باید بزرگتر مساوی مقدار <b>S3 +7</b> باشد در غیر این صورت مقدار حد بالا و حد پایین خروجی باقی جایه جامی شود
<b>S3 +7:</b>	حد پایین خروجی تابع (MV)	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه <b>S3 +7</b> به مقدار 1000- تنظیم شود اگر مقدار خروجی MV کمتر از 1000- باشد خروجی 1000- می شود
<b>S3 +8:</b>	حد بالای ضربب انتگرال تابع	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه <b>S3 +8</b> به مقدار 1000 تنظیم شود اگر ضربب انتگرال تابع بیشتر از 1000 باشد خروجی 1000 می شود و انتگرالگیری منعطف می شود مقدار <b>S3 +8</b> باید بزرگتر مساوی مقدار <b>S3 +9</b> باشد در غیر این صورت مقدار حد بالا و حد پایین خروجی باقی جایه جامی شود
<b>S3 +9:</b>	حد پایین ضربب انتگرال تابع	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه <b>S3 +9</b> به مقدار 1000- تنظیم شود اگر ضربب انتگرال تابع کمتر از 1000- باشد خروجی 1000- می شود و انتگرالگیری منعطف می شود
<b>S3 +10,11:</b>	آکومولاتور ضربب انتگرال	رنج اعداد اعشاری 22 بیتی $\pm 2^{-126} \sim \pm 2^{+128}$	برحسب نیاز در مد اتوماتیک یا مد دستی مورد استفاده قرار می گیرد
<b>S3 +12:</b>	مقدار قبلی PV	-	مقدار PV قبلی در این وجبستر ذخیره می شود
<b>S3 +13: t</b>	برای محاسبات تابع		
<b>S3 +19:</b>			

مقدار PV که در دستور PID مورد استفاده قرار می گیرد باید قبل از اجرای دستور تثبیت شده باشد و به عبارتی مقادیر مختلف خیلی سریع به دستور وارد نشود . اگر از مدل های DVP04AD / DVP04DA / DVP06XA / DVP04PT برای کنترل سیستم توسط PID استفاده می کنید باید از طول زمان لازم برای تبدیل داده های آنالوگ به دیجیتال آگاه باشید .

بیشترین خطأ در اجرای دستور مربوط به طول زمان نمونه گیری PID می باشد ، که همانطور که در جدول بالا توضیح داده شد باید از مدت زمان اسکن برنامه بیشتر باشد . همچنین می توان زمان اسکن برنامه را در ابتدای برنامه طوری تنظیم کرد که ثابت باقی بماند . عملکرد PID تا حدود زیادی تابع شرایط کار مثل جرم ، توان سیستم گرمایش ساز یا سرما ساز و نیاز کاربر می باشد . مثلا در یک پروسه شیمیایی ممکن است over shoot خسارت آور باشد ولی زمان رسیدن به دمای مطلوب مهم نباشد . در پروسه های دیگر ممکن است زمان رسیدن به دمای مطلوب مهم باشد ولی مقدار Over shoot مهم نباشد . مثل کنترل دمای یک سالن کنفرانس . دوستان لازم است برای درک مفهوم عملکرد و اثرات ضرایب PID حتما تجربه پیدا کنند و این تجربه را می توان حتی با کنترل لوازم خانگی مثل سماور برقی هم بدست آورد .